



HAWKE®

ENDURANCE®
REFLEX SIGHT



MOUNTING THE SIGHT

Warning: Be sure that the firearm is not loaded. Always practice safe firearms handling.

The Reflex Sight is supplied with a low-profile base that is designed for Weaver/Picatinny rails. For installation, loosen the bolt located at the side of the low-profile base. Place the sight onto a Weaver/Picatinny rail in the desired position. Tighten the bolt until the sight is held firmly in place. Recommended torque is 20 in/lbs (1.7 ft/lbs, or 2.3 Nm) for rail attachment screws.

If desired, the base can be removed by unscrewing the 2 screws on the top of the sight. The sight can then be installed directly onto adapter plates and pistol slides for an even lower mounting position. Recommended torque is 12 in/lbs (1.0 ft/lbs, or 1.4 Nm) for base attachment screws.

WINDAGE AND ELEVATION ADJUSTMENT

The windage and elevation adjusters are located at the rear of the sight on the top and right side. A tool has been supplied to make adjustments.

Each click of adjustment is measured in MOA (minutes of angle) on the target. 1 click = 1 MOA. 1 MOA = 1" at 100 yards (29mm at 100m). Therefore at different ranges, each click of adjustment changes e.g. 1/2" at 50 yards (15mm at 50m), 1/4" at 25 yards (7mm at 25m).

From a steady rest position fire three rounds at a target. Observe point of impact on the target and adjust windage and elevation

turrets as needed to correct aim. For left/right adjustment, turn the windage turret clockwise to move the point of impact left and counter-clockwise to move the point of impact right. For up/down adjustment, turn the elevation turret clockwise to lower the point of impact down and counter-clockwise to raise the point of impact up. E.g. if the round has landed below where aimed, then the point of impact needs to be raised. This is done by adjusting the elevation turret counter-clockwise in the direction of "Up".

ILLUMINATION

Turn the sight on by pressing the ▲ button on the side of the sight.

The brightness can be adjusted using the ▲ and ▼ buttons.

High brightness settings are recommended for daytime use when ambient light is bright. At times of low light such a dawn or dusk, a lower brightness setting is recommended. Lower settings may not be visible during bright daylight.

Built in A.I.M. (Auto Illumination Mode) technology puts the sight into standby mode if no movement is detected for 5 minutes. The sight will power on again as soon as movement is detected. Please note, when on standby mode, a small amount of power will still be consumed from the battery.

The sight can be powered off manually by holding the ▼ button for 3 seconds.

Battery Life: A single battery can last for several years of daily use while on a daylight-bright setting and without the sight needing to be turned off manually.

Model	Battery	Battery Life
Hawke 12150	CR2032	2-3 years
Hawke 12151	CR2032	1-1.5 years

This is based on 8-10 hours of use on brightness level 6 and 14-16 hours of A.I.M. standby mode per day. Please note, the battery life will vary depending on the reticle option chosen.

This sight uses a CR2032 coin style lithium battery. To insert a new battery, use the tool supplied to remove the two screws on the top of the sight. The top section can now be removed from the base. The battery is located on the underside. Insert the new battery "+" side facing towards the base and replace top section.

SELECTING RETICLE

To change between the reticle options, hold the ▲ button for 3 seconds. The sight has three reticle options to choose from (Dot, Circle, Dot + Circle).

MAINTAINING YOUR SIGHT

The lens should occasionally be wiped clean with the lens cloth provided or an optical quality lens paper. Remove any external dirt with a soft brush to avoid scratching the lens.

Note: Unnecessary rubbing or use of a coarse cloth may cause permanent damage to lens coatings. To clean the external surface of the sight it is recommended that a silicone impregnated cleaning cloth is used to protect the sight against corrosion. Always store in a moisture-free environment.

HAWKE TWO YEAR WARRANTY

Subject to the limitations noted below, Hawke guarantees this product to be free of defects in materials and workmanship for two years. If your Hawke product is found to have defects in materials or workmanship, we will repair or, if repair is not possible, replace the product with an equivalent.

The warranty does not cover failure caused by abuse or excessive wear and tear even within the warranty period.

Please note your proof of purchase should accompany any warranty claim. You can register your purchase with us now at www.hawkeoptics.com/registration

For full warranty details or to make a claim please see www.hawkeoptics.com/warranty



MONTAGE DER VISIEREINRICHTUNG

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Waffe nicht geladen ist. Gehen Sie immer so mit der Waffe um, dass niemand gefährdet wird.

Das Reflexvisier wird mit einer Low-Profile-Basis geliefert, die für Weaver/Picatinny-Schienen ausgelegt ist. Lösen Sie zur Montage die Schraube, die sich an der Seite der Low-Profile-Basis befindet. Setzen Sie das Visier in der gewünschten Position auf eine Weaver/Picatinny-Schiene. Ziehen Sie die Schraube an, bis das Visier fest an seinem Platz gehalten wird. Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Schienenbefestigungsschrauben beträgt 2,3 Nm.

Falls gewünscht, kann die Basis durch Lösen der 2 Schrauben auf der Oberseite des Visiers entfernt werden. Das Visier kann dann direkt auf Adapterplatten und Pistolenschlitten montiert werden, um eine noch niedrigere Montageposition zu erreichen. Das empfohlene Anzugsmoment für die Befestigungsschrauben der Basis beträgt 1,4 Nm.

HORIZONTALE UND VERTIKALE EINSTELLUNG

Die Absehenverstellungen befinden sich auf der Oberseite und an der rechten Seite des hinteren Endes der Visiereinrichtung. Einstellungen können mit dem mitgelieferten Werkzeug vorgenommen werden.

Die Verstellung des Leuchtpunkts wird in Winkelminuten auf dem Ziel angegeben. 1 Klick = 1 Winkelminute. 1 Winkelminute = 29 mm bei 100 m. Folglich ändert sich die Dimension des Klicks bei verschiedenen Entfernungen: z. B. 15 mm bei 50 m, 7 mm bei 25 m.

Feuern Sie aus einer stabilen Ruhestellung heraus drei Schuss auf

ein Ziel. Betrachten Sie den Aufschlagpunkt am Ziel und passen Sie die horizontalen und vertikalen Einstellungen dementsprechend an. Drehen Sie den Verstellurm für die Einstellung nach rechts/links im Uhrzeigersinn, um einen Aufschlagpunkt weiter links, oder gegen den Uhrzeigersinn, um einen Aufschlagpunkt weiter rechts zu erreichen. Drehen Sie den Verstellurm für die Einstellung nach oben/unten im Uhrzeigersinn, um einen Aufschlagpunkt weiter unten, oder gegen den Uhrzeigersinn, um einen Aufschlagpunkt weiter oben zu erreichen. Wenn der Schuss beispielsweise unterhalb des anvisierten Ziels landet, dann muss der Aufschlagpunkt nach oben gestellt werden. Dies erfolgt durch vertikale Einstellung des Verstellturms gegen den Uhrzeigersinn nach oben.

BELEUCHTUNG

Schalten Sie die Visiereinrichtung durch Drücken der ▲ Taste an der Seite des Visier ein.

Die Helligkeit kann mit den ▲ und ▼ Tasten angepasst werden.

Hohe Helligkeitseinstellungen werden für den Gebrauch bei Tageslicht mit viel Umgebungslicht empfohlen. Wenn wenig Licht vorhanden ist, wie bei Sonnenaufgang oder -untergang, wird eine geringere Helligkeitseinstellung empfohlen. Niedrigere Einstellungen sind bei hellem Tageslicht evtl. nicht sichtbar.

Die eingebaute A.I.M.-Technologie (Auto Illumination Mode) versetzt das Visier in den Standby-Modus, wenn 5 Minuten lang keine Bewegung erkannt wird. Das Visier schaltet sich wieder ein, sobald eine Bewegung erkannt wird. Bitte beachten Sie, dass im Standby-Modus noch eine geringe Menge Strom von der Batterie verbraucht wird.

Das Visier kann manuell ausgeschaltet werden, indem die ▼ Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird.

Lebensdauer der Batterie: Eine einzige Batterie reicht für mehrere Jahre täglichen Gebrauchs bei Tageslicht, ohne dass das Visier manuell ausgeschaltet werden muss.

Modell	Batterie	Lebensdauer der Batterie
Hawke 12150	CR2032	2-3 Jahre
Hawke 12151	CR2032	1-1.5 Jahre

Dieser Wert basiert auf 8-10 Stunden Nutzung auf Helligkeitsstufe 6 und 14-16 Stunden A.I.M. Standby-Modus pro Tag. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Batterie je nach gewählter Absehooption variiert.

Diese Visiereinrichtung verwendet eine CR2032-Lithium-Batterie (Knopfzelle). Um eine neue Batterie einzulegen, entfernen Sie mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel die zwei Torx-Schrauben auf der Oberseite der Visiereinrichtung. Die obere Abdeckung kann nun entfernt werden. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite. Legen Sie die neue Batterie mit dem „+“-Pol auf die Basis zeigend ein und setzen Sie den oberen Abschnitt wieder auf.

ABSEHEN AUSWÄHLEN

Um zwischen den Absehooptionen zu wechseln, halten Sie die ▲ Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Visier bietet drei Absehooptionen zur Auswahl (Punkt, Kreis, Punkt + Kreis).

INSTANDHALTUNG IHRER VISIEREINRICHTUNG

Die Linse sollte gelegentlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Tuch oder hochwertigem Linsenpapier gereinigt werden. Entfernen Sie äußerliche Verschmutzungen mit einer weichen Bürste, um Kratzer auf der Linse zu vermeiden.

Hinweis: Unnötiges Reiben oder die Verwendung eines groben Tuchs kann die Beschichtung der Linse dauerhaft beschädigen.

Zur Reinigung der äußeren Oberfläche der Visiereinrichtung wird die Verwendung eines silikongetränkten Reinigungstuchs zum Schutz vor Korrosion empfohlen. Bewahren Sie die Visiereinrichtung stets in einer trockenen Umgebung auf.

ZWEI JÄHRIGE GARANTIE VON HAWKE

Vorbehaltlich unten genannter Einschränkungen garantiert Hawke für zwei Jahr, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte Ihr Produkt von Hawke Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, reparieren wir das Produkt oder ersetzen es durch ein gleichwertiges, falls eine Reparatur nicht möglich ist.

Die Garantie deckt keine Schäden durch Missbrauch und übermäßigen Verschleiß auch in der Garantiezeit ab.

Bitte achten Sie darauf, Ihrem Garantieanspruch den Kassenbeleg beizulegen. Sie können Ihr Produkt unter folgendem

Link bei uns registrieren: www.hawkeoptics.com/registration

Für alle Garantiebedingungen oder die Anmeldung von Garantieansprüchen besuchen Sie bitte www.hawkeoptics.com/warranty

MONTAGE DU VISEUR

Avertissement : Vérifiez que l'arme à feu n'est pas chargée. Appliquez toujours les consignes de sécurité pour le maniement des armes à feu.

Le viseur reflex est fourni avec une base à profil bas conçue pour les rails Weaver/Picatinny. Pour l'installation, desserrez le boulon situé sur le côté de la base à profil bas. Placez le viseur sur un rail Weaver/Picatinny dans la position souhaitée. Serrez le boulon jusqu'à ce que le viseur soit fermement maintenu en place. Le couple de serrage recommandé est de 2.3 Nm pour les vis de fixation du rail.

Si vous le souhaitez, la base peut être retirée en dévissant les deux vis situées sur le dessus du viseur. Le viseur peut alors être installé directement sur des plaques d'adaptation et des glissières de pistolet pour une position de montage encore plus basse. Le couple de serrage recommandé est de 1.4 Nm pour les vis de fixation de la base.

RÉGLAGE DE LA DÉRIVE ET DE L'ÉLÉVATION

Les molettes de réglage de dérive et d'élévation se situent à l'arrière et sur le côté. Un outil est fourni pour vos réglages.

Chaque clic de réglage est mesuré en MOA (minutes d'angle) sur la cible. 1 clic = 1 MOA. 1 MOA = 29 mm à 100 m. Par conséquent, chaque clic de réglage varie selon la distance, p. ex. 15 mm à 50 m et 7 mm à 25 m.

À partir d'une position stable d'équilibre, tirez trois cartouches sur une cible. Observez le point d'impact sur la cible et réglez les

tourelles de déplacement latéral et d'élévation comme nécessaire pour corriger la visée. Pour le réglage de déplacement latéral, faites tourner la tourelle de réglage dans le sens horaire pour déplacer le point d'impact à gauche et dans le sens antihoraire pour déplacer le point d'impact vers la droite. Pour le réglage d'élévation, faites tourner la tourelle d'élévation dans le sens horaire pour abaisser le point d'impact et dans le sens antihoraire pour relever le point d'impact. Par exemple, si la balle a touché en dessous du point de visée, le point d'impact doit être relevé. Pour cela, tournez la tourelle d'élévation dans le sens antihoraire, dans la direction de « Up » (vers le haut).

ÉCLAIRAGE

Allumez le viseur en appuyant sur le bouton ▲ sur le côté du viseur. La brillance peut être réglée en utilisant les boutons ▲ et ▼. Il est recommandé d'utiliser un réglage de brillance élevé pour une utilisation de jour, lorsque la lumière ambiante est forte. Lorsque l'intensité lumineuse est faible, par exemple lorsque le jour se lève ou au crépuscule, il est recommandé d'utiliser un réglage de brillance plus faible. Les réglages plus faibles peuvent ne pas être visibles à la lumière brillante du jour.

La technologie A.I.M. (Auto Illumination Mode) intégrée met le viseur en veille si aucun mouvement n'est détecté pendant 5 minutes. Le viseur se remet en marche dès qu'un mouvement est détecté. Veuillez noter qu'en mode veille, une petite quantité d'énergie est encore consommée par la batterie.

Le viseur peut être éteint manuellement en maintenant le bouton pendant 3 secondes.

Durée de vie de la batterie : Une seule pile peut durer plusieurs années d'utilisation quotidienne, à la lumière du jour et sans qu'il soit nécessaire d'éteindre manuellement le viseur.

Modèle	Batterie	Autonomie de la batterie
Hawke 12150	CR2032	2-3 ans
Hawke 12151	CR2032	1 à 1,5 an

Ce chiffre est basé sur une utilisation de 8 à 10 heures au niveau de luminosité 6 et de 14 à 16 heures en mode veille A.I.M. par jour. Veuillez noter que l'autonomie de la batterie varie en fonction de l'option de réticule choisie.

Ce viseur utilise une pile bouton CR2032 au lithium. Pour insérer une nouvelle pile, utilisez la clé Torx fournie pour dévisser les deux vis Torx en haut du viseur. La section supérieure peut maintenant être enlevée. La pile se trouve sur la face inférieure. Insérez la nouvelle pile avec le côté « + » dirigé vers la base, et remettez en place la section supérieure.

SÉLECTION DU RÉTICULE

Pour passer d'une option de réticule à l'autre, maintenez le ▲ bouton enfoncé pendant 3 secondes. Le viseur propose trois options de réticule (point, cercle, point + cercle).

ENTRETIEN DU VISEUR

La lentille doit de temps à autre être essuyée avec le chiffon pour lentilles qui vous est fourni ou avec un papier de qualité pour le nettoyage des lentilles. Enlevez la poussière sur les surfaces extérieures avec une brosse souple afin de ne pas rayer la lentille.

Remarque : Un frottement trop appuyé ou l'utilisation d'un chiffon rugueux peut endommager de façon irréversible les revêtements de la lentille. Pour nettoyer la surface extérieure du viseur, il est recommandé d'utiliser un chiffon imprégné de silicone pour protéger le viseur de la corrosion. Rangez toujours le viseur dans un endroit sec.

GARANTIE DEUX AN HAWKE

Sous réserve des limitations indiquées ci-dessous, Hawke garantit l'absence de défaut de matériau et de fabrication pour ce produit pendant deux ans. Si votre produit Hawke présente des défauts de matériau ou de fabrication, nous le réparerons ou, si la réparation est impossible, nous le remplacerons par un produit équivalent.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances provoquées par un usage inadapté ou une usure normale, même pendant la période sous garantie.

Lorsque vous déposez une réclamation dans le cadre de cette garantie, vous devez y joindre votre preuve d'achat. Vous pouvez dès à présent enregistrer votre achat avec nous sur le site www.hawkeoptics.com/registration

Pour obtenir les détails complets de la garantie ou déposer une réclamation, rendez-vous sur www.hawkeoptics.com/warranty



MONTAJE DE LA MIRA

Advertencia: Asegúrese de que el arma no está cargada. Manipule siempre las armas de fuego con seguridad.

El visor réflex se suministra con una base de perfil bajo diseñada para raíles Weaver/Picatinny. Para la instalación, afloje el perno situado en el lateral de la base de perfil bajo. Coloque la mira en un raíl Weaver/Picatinny en la posición deseada. Apriete el perno hasta que la mira quede firmemente sujeta. El par de apriete recomendado es de 2,3 Nm para los tornillos de fijación del raíl.

Si se desea, la base puede retirarse desatornillando los 2 tornillos de la parte superior de la mira. La mira puede entonces instalarse directamente en placas adaptadoras y correderas de pistola para una posición de montaje aún más baja. El par de apriete recomendado es de 1,4 Nm para los tornillos de fijación de la base.

AJUSTE LATERAL (PARA COMPENSACIÓN DEL VIENTO) Y DE ELEVACIÓN

Los elementos de ajuste lateral y de elevación están localizados en la parte posterior de la mira, respectivamente en la parte superior y lateral. Se suministra una herramienta para realizar los ajustes.

Cada clic de ajuste se mide en MOA. (minutos de ángulo) con respecto al objetivo. 1 clic = 1 MOA. 1 MOA = 29 mm a 100 m. Por tanto para diferentes rangos, cada clic de ajuste cambia por ejemplo 15 mm a 50 m, 7 mm a 25 m.

Desde una posición de descanso firme, dispare tres cartuchos al objetivo. Observe el punto de impacto en el objetivo y acomode las

torretas de elevación y el ajuste lateral lo necesario para la corrección de la mira. Para el ajuste hacia derecha/izquierda, gire la torreta de resistencia al viento en el sentido de las agujas del reloj para desplazar el punto de impacto hacia la izquierda y en sentido contrario a las agujas del reloj para desplazar el punto de impacto hacia la derecha. Para el ajuste hacia arriba/abajo, gire la torreta de elevación en el sentido de las agujas del reloj para desplazar el punto de impacto hacia abajo y en sentido contrario a las agujas del reloj para desplazar el punto de impacto hacia arriba. Es decir, si el disparo ha dado por debajo del punto deseado, el punto de impacto debe subirse. Para ello, deberá ajustar la torreta de elevación en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, hacia “arriba”.

ILUMINACIÓN

Gire la mira pulsando el botón ▲ en el costado de la mira.

El brillo se puede ajustar utilizando los botones ▲ y ▼. Se recomiendan ajustes de brillo elevados para el uso diurno, cuando la luz ambiental es muy fuerte. En momentos de baja iluminación al atardecer o con luz crepuscular, se recomienda un ajuste de brillo más bajo. Los ajustes de brillo más bajos pueden no ser visibles durante los días de mucha luz.

La tecnología A.I.M. (Auto Illumination Mode) integrada pone la mira en modo de espera si no se detecta movimiento durante 5 minutos. La mira se encenderá de nuevo en cuanto detecte movimiento. Tenga en cuenta que, cuando está en modo de espera, la batería consume una pequeña cantidad de energía.

La mira puede apagarse manualmente manteniendo pulsado el

botón ▼ durante 3 segundos.

Duración de las pilas: Una sola pila puede durar varios años de uso diario con luz diurna y sin necesidad de apagar la mira manualmente.

Modelo	Batería	Duración de la batería
Hawke 12150	CR2032	2-3 años
Hawke 12151	CR2032	1-1,5 años

Esto se basa en 8-10 horas de uso en el nivel de brillo 6 y 14-16 horas en modo de espera A.I.M. al día. Tenga en cuenta que la duración de las pilas variará en función de la opción de retícula elegida.

Esta mira utiliza una pila de litio CR2032 tipo botón. Para sustituir la pila por una nueva, utilice la llave Torx suministrada para retirar los dos tornillos de la parte superior de la mira. Ahora ya puede extraer la pieza superior. La pila está ubicada en la parte de abajo. Introduzca la nueva pila con el polo «+» hacia la base y vuelva a colocar la pieza superior.

SELECCIÓN DE LA RETÍCULA

Para cambiar entre las opciones de retícula, mantenga pulsado el botón ▲ durante 3 segundos. La mira tiene tres opciones de retícula para elegir (Punto, Círculo, Punto + Círculo).

MANTENIMIENTO DE SU MIRA

La lente puede limpiarse ocasionalmente con el paño incluido o con un papel de calidad para lentes ópticas. Elimine la suciedad exterior con un cepillo suave para evitar rayar la lente.

Nota: Un frotado innecesario o la limpieza con un trapo demasiado

áspero puede provocar daños permanentes en el revestimiento de la lente. Para limpiar la superficie exterior de la mira, se recomienda utilizar un paño impregnado en silicona para proteger la mira de la corrosión. Guarde la mira siempre en un lugar libre de humedad.

GARANTÍA HAWKE DE DOS AÑOS

Sujeta a las limitaciones indicadas abajo, Hawke garantiza que este producto no presentará defectos de mano de obra o de materiales durante dos años. Si se comprueba que su producto Hawke presenta defectos de fabricación o de materiales, procederemos a su reparación o, si la reparación no fuera posible, a su sustitución por otro equivalente.

La garantía no cubre los fallos por desgaste excesivo o mal uso, incluso dentro del periodo de garantía.

Deberá acompañar cualquier reclamación de garantía con el comprobante de su compra. Puede registrar su compra con nosotros ahora en www.hawkeoptics.com/registration

Para los detalles completos de la garantía o para efectuar una reclamación, diríjase a www.hawkeoptics.com/warranty

MONTAGGIO DEL MIRINO

Avvertenza: Assicurarsi che l'arma sia scarica. Assicurarsi sempre di maneggiare l'arma in modo sicuro.

Il mirino reflex viene fornito con una base a basso profilo progettata per guide Weaver/Picatinny. Per l'installazione, allentare il bullone situato sul lato della base a basso profilo. Posizionare il mirino su una guida Weaver/Picatinny nella posizione desiderata. Serrare il bullone fino a quando il mirino viene tenuto saldamente in posizione. La coppia di serraggio consigliata è di 2,3 Nm per le viti di fissaggio alla guida.

Se lo si desidera, la base può essere rimossa svitando le 2 viti sulla parte superiore del mirino. Il mirino può quindi essere installato direttamente su piastre di adattamento e slitte per pistole per una posizione di montaggio ancora più bassa. La coppia di serraggio consigliata è di 1,4 Nm per le viti di fissaggio della base.

REGOLAZIONE DI DEVIAZIONE ED ELEVAZIONE

I dispositivi di regolazione di deviazione ed elevazione sono posti sulla parte superiore e sul lato destro del mirino. Lo strumento in dotazione permette di effettuare le regolazioni.

Ogni clic di regolazione è misurato in MOA. (minuti d'angolo) rispetto al bersaglio. 1 clic = 1 MOA. 1 MOA = 29 mm a 100 m. Di conseguenza, a distanze diverse cambiano anche i clic di regolazione, ad es. 15 mm a 50 m, 7 mm a 25 m.

Da una posizione di appoggio stabile, sparare tre colpi verso il

bersaglio. Osservare il punto d'impatto sul bersaglio e regolare opportunamente le torrette di alzo e deriva, in modo da correggere la mira. Per la regolazione sinistra/destra, ruotare l'apposita torretta in senso orario per spostare il punto d'impatto verso sinistra, e in senso antiorario per spostare il punto d'impatto verso destra. Per la regolazione alto/basso, ruotare l'apposita torretta in senso orario per abbassare il punto d'impatto, e in senso antiorario per alzare il punto d'impatto. Ad esempio, se il proiettile ha colpito un punto più basso rispetto a quello a cui si è mirato, sarà necessario alzare il punto di impatto. A tal fine, regolare la torretta di alzo in senso antiorario nella direzione verso l'alto ("Up").

ILLUMINAZIONE

Attivare il mirino premendo il tasto ▲ sul lato al mirino.

Anche la luminosità è regolabile con i tasti ▲ e ▼. Per l'uso diurno in condizioni di luce ambientale intensa, si raccomanda di selezionare le impostazioni di luminosità più elevate. Nelle situazioni di bassa luminosità, come all'alba o al tramonto, si raccomanda di selezionare le impostazioni di luminosità più basse. Impostazioni più basse potrebbero non essere visibili in condizioni di forte luminosità durante il giorno.

La tecnologia A.I.M. (Auto Illumination Mode) integrata mette il mirino in modalità standby se non viene rilevato alcun movimento per 5 minuti. Il mirino si riaccende non appena viene rilevato un movimento. Si noti che in modalità standby la batteria consuma ancora una piccola quantità di energia.

Il mirino può essere disattivato manualmente tenendo premuto il ▼

pulsante per 3 secondi.

Durata della batteria: Una singola batteria può durare per diversi anni di utilizzo quotidiano con un'impostazione di luce diurna e senza che il visore debba essere spento manualmente.

Modello	Batteria	Durata della batteria
Hawke 12150	CR2032	2-3 anni
Hawke 12151	CR2032	1-1,5 anni

Questo dato si basa su 8-10 ore di utilizzo al livello di luminosità 6 e 14-16 ore di modalità standby A.I.M. al giorno. Si noti che la durata della batteria varia a seconda dell'opzione di reticolo scelta.

Per questo mirino viene utilizzata una batteria al litio a bottone CR2032. Per inserire una batteria nuova, utilizzare la chiave Torx in dotazione per estrarre le due viti Torx poste sulla parte superiore del mirino. A questo punto è possibile rimuovere la sezione superiore. La batteria è posizionata sul lato inferiore. Inserire la batteria nuova con il segno "+" rivolto verso la base, quindi riposizionare la sezione superiore.

SELEZIONE DEL RETICOLO

Per passare da un reticolo all'altro, tenere premuto il ▲ pulsante per 3 secondi. Il mirino dispone di tre opzioni di reticolo tra cui scegliere (punto, cerchio, punto + cerchio).

MANUTENZIONE DEL MIRINO

Di tanto in tanto, è necessario pulire la lente con l'apposito panno in dotazione o con una carta per lenti di qualità ottica.

Rimuovere lo sporco presente all'esterno con una spazzola morbida per evitare di graffiare la lente.

Nota: Non utilizzare panni ruvidi né sfregare inutilmente, per non rischiare di provocare danni permanenti alla superficie della lente. Per pulire la superficie esterna del mirino, utilizzare un panno impregnato di silicone per prevenire la corrosione. Conservare sempre in un ambiente secco.

GARANZIA DI DUE ANNI HAWKE

Con le limitazioni indicate di seguito, Hawke garantisce che questo prodotto è libero da difetti dovuti a materiali o lavorazioni per un periodo di due anni. Nel caso si riscontri un difetto dovuto a materiale o lavorazione nel prodotto Hawke, tale prodotto verrà riparato o, se ciò non fosse possibile, sostituito con un prodotto equivalente.

La garanzia non copre guasti derivanti da uso improprio o eccessiva usura anche durante il periodo di garanzia.

Si ricorda che la richiesta di interventi in garanzia deve essere accompagnata da ricevuta d'acquisto. È possibile registrare l'acquisto del nostro prodotto alla pagina www.hawkeoptics.com/registration

Per maggiori informazioni sulla garanzia o per presentare un reclamo, consultare la pagina

www.hawkeoptics.com/warranty

FURTHER INFORMATION

For any further information please visit / Weitere Informationen finden Sie unter / Pour plus d'informations, veuillez visiter / Para obtener más información, visite / Per ulteriori informazioni visitare

www.hawkeoptics.com

Connect with us / Verbinde dich mit uns / Connecte-toi avec nous / Conecta con nosotros / Mettiti in comunicazione con noi



HAWKE LIFE >



HAWKE®

VISION ACCOMPLISHED

www.hawkeoptics.com

 Born in the UK